




Transforme a sua Produção com alimentadores flexíveis Part X



Parts 1 to 10 mm
Power supply 24V / 4A
Communications Profinet, TCP / IP
Software PARTX Configuration tool
Vibration plate Flat, Holes (optional), Nests (optional)
Vibration direction 4 directions
Backlight White (included) | Red (optional) | Green (optional)

- **Flexibilidade:** Adapte-se rapidamente a diferentes tipos de peças.
- **Precisão:** Minimiza erros operacionais e aumenta a eficiência.
- **Integração Simples:** Implementação sem complicações.



ver mais

